

2/2021	Zápis z jednání Komise pro hřiště PGOV	24.6. 2021	
Přítomni: Ing. Václav Kulich, Jiří Maglen, Robert Vitt; Ing. Pavel Pniak, Ing. Tomáš Moučka			
bod č.	předmět jednání	zodpovědný	termín
1	<p><u>Kontrola úkolů z minulých jednání</u></p> <p><i>Koupit vřetenové čerpadlo do vrtu (110 mm, 3") pro možnost využití vrtu pro napouštění kašny. Bude potřeba zajistit několikahodinové odčerpávání vody z vrtu kvůli odkalení a následně odebrat vzorek vody k chemickému rozboru.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Čerpadlo bylo zakoupeno, úkol vyčištění vrtu trvá.</li> <li>- Vzhledem k potřebě určení případných filtrů pro kašnu je potřeba mít k dispozici rozbor vody z vrtu</li> <li>- Čerpadlo zůstalo při vytahování z vrtu zaklíněné a nedá se s ním pohnout. Pokusíme se ho vyprostit pomocí bagru nebo hydraulické ruky. Pokud se to nepodaří, bude se muset zřídit nový vrt, který by však měl mít větší průměr.</li> <li>- Pro vytažení čerpadla zkusit napouštět do vrtu vodu.</li> <li>- Čerpadlo je vytaženo, je však poškozený kabel, oprava může být problematická vzhledem k tomu, že spojení bude ve vodě. Je doporučeno koupit nové čerpadlo.</li> <li>- Úkol trvá – vzhledem k tomu, že na základě provedení rozboru vody z vrtu bude možná potřeba navrhnout a zrealizovat její další úpravu v armaturní šachtě, je nutné zahájit čerpání co možná nejdříve.</li> <li>- Čerpání bylo obnoveno novým čerpadlem, nicméně po celou dobu provozu bylo čerpáno velké množství písku, až se nakonec čerpadlo zastavilo. Momentálně je vrt nepoužitelný.</li> <li>- Bude potřeba konzultovat další řešení s odborníky, např. s Ing. Bradáčem.</li> <li>- Splněno. Díky Ing. Bradáčovi byl proveden nový vrt opatřený textilií proti pronikání písku. Bylo zakoupeno vřetenové čerpadlo a bude zahájeno zkušební čerpání. Pokud bude čerpaná voda bez písku, bude vrt připraven k využití pro napouštění kašny.</li> <li>- Po několikahodinovém čerpání byla voda z druhého vrtu vyčerpaná, přičemž došlo opět k čerpání písku. Celou problematiku bude potřeba řešit znovu, nejlépe za účasti Ing. Bradáče.</li> <li>- Dva odborníci z geologických firem se nezávisle na sobě shodli, že je třeba pokračovat v čerpání (šnekovým čerpadlem) a že by se vrt měl po nějaké době vyčistit. Budeme pokračovat v konzultacích.</li> <li>- Je dohodnuto, že zkusíme zjistit možnost instalace čerpadla se sáním vody z rybníku (kontakt vodaře)</li> <li>- <b>Oslovený vodař předloží nabídku, předběžně odhaduje celou realizaci na cca 60 tis. Kč. Úkol splněn.</b></li> </ul> <p><i>Zkonzultovat možnosti zajištění ochrany zrestaurovaných památek v parku.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Splněno, když pomineme ohrazení památek elektrickým ohradníkem, je jediná reálná možnost instalace kamerového systému. Je možnost zajištění tohoto systému ve spolupráci s obcí. Prezidium rozhodne o počtu kamer.</li> </ul>	Čuraj	24.6. 2021

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rozhodnutí prezidia bude uskutečněno až po kompletní přípravě systému ze strany obce.</li> <li>- Pořízení kamer(y) bude projednávat prezidium v době instalace obecního kamerového systému. Kamery mají být bezdrátové, cena 1 ks cca 8 tis. Kč.</li> <li>- Obec zatím kamery neinstaluje, je potřeba sledovat přípravy na instalaci systému v obci.</li> <li>- Montáž kamer v obci byla zahájena, po jejím dokončení budeme moci zahájit Instalaci.</li> <li>- Provéřit aktuální možnost instalace kamery u Neptunovy kašny, příp. i u Kančí brány. Současně byla diskutována potřeba dalších opatření k zamezení vstupu do prostoru kašny a jejímu poškození (ohrazení, plůtek) – zatím bez shody.</li> <li>- <b>Úkol splněn, kamera je k dispozici, pokud budeme chtít přenos na webové stránky, bude muset být napojena na rozvod elektro. Umístění kamery bylo určeno přímo na místě na strom před kašnou.</b></li> </ul> <p><i>Hledat nové řešení zajištění zdroje vody pro závlahu hřiště.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Starosta obce přislíbil pomoc s případným získáním dotace na odbahnění Evelinina jezera v rámci programu na zadržení vody v krajině.</li> <li>- S ohledem na období těsně před volbami, není v současné době reálné takovou dotaci získat.</li> <li>- Ing. Kulich navrhuje využití vyčištěné části přítoku do Eveliny s doplňováním vody ze studny na pozemku Dana Vítka. Je potřeba prověřit vydatnost zdroje.</li> <li>- <b>Podle informace od „správce“ objektu je vydatnost studny velmi malá, vodu vyčerpá už při zalévání trávníku v zahradě. Tudy cesta nevede. Úkol splněn.</b></li> </ul> <p><i>Předložit prezidiu připomínkový soupis stabilních činností údržby („Zahradníkův rok“)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bude řešeno po zpracování tohoto soupisu ze strany GS a údržby.</li> <li>- Vzhledem k nejasnosti v zadání úkolu je potřeba zjistit konkrétní požadavky na rozsah a hloubku zpracování přehledu činností údržby.</li> <li>- <b>Prezidiu byl předložen zpracovaný materiál k prostudování. Úkol splněn.</b></li> </ul> <p><i>Zkontrolovat vysazené stromy a případně odstranit bambusové výztuhy. Současně pak odstranit opěrné kůly u uschlých stromů k dalšímu použití.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Úkol trvá. Suché stromky je potřeba vytáhnout ze země, rovněž je potřeba zkontrolovat a případně odstranit opěrné kůly u dříve vysazených stromů.</b></li> </ul>	<p>Pniak</p> <p>Juhaniak</p> <p>Pniak</p> <p>Čuraj</p>	<p>24.6. 2021</p> <p>24.6. 2021</p> <p>24.06. 2021</p> <p>24.6. 2021</p>
<p>2</p>	<p><u>Informace</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vzhledem k přemnožení komárů byl v uplynulých dnech proveden chemický postřik v místech s jejich největším výskytem (v ploše cca 8600 m<sup>2</sup>).</li> <li>- Na základě přidělení dotačního titulu pro EVL – Páchník bude MSK zajišťovat realizaci projektu na revitalizaci parku. Práce by měly být zahájeny v srpnu (vyznačení stromů, postřik proti křídlatce) s předpokladem dokončení v roce 2023). Provádění prací v parku bude koordinováno podle vytíženosti hřiště.</li> </ul>		

	- Údržba bude upravovat bezprostřední okolí vývodů pitné vody u odpališť jamek č. 6 a 15 tak, aby se pod nimi nezdržovala voda (drenáž, vsakovací jímky)		
3	<p><u>Ostatní</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ing. Kulich upozornil na riziko pádu suchých větví lípy napravo od greenu 18. Bude potřeba na situaci upozornit vlastníka pozemku.</li> <li>- Ing. Moučka upozornil na podobné nebezpečí blízko odpaliště jamky č. 5, kde je prakticky suchý dub. Místo bude řešeno v rámci zimních bezpečnostních ořezů.</li> <li>- Na nebezpečí pádu větví nás upozornil rovněž pan Svěrkoš, který se obává poškození svých objektů u Sokolské ulice.</li> <li>- Ing. Kulich navrhuje zahájit přípravné práce pro greeny budoucích jamek č. 16 a 17. Vzhledem k předpokládané realizaci vlastními silami předložil soupis potřebného materiálu pro výstavbu greenu č. 16.</li> <li>- V rámci řešení vody pro kašnu požaduje Ing. Kulich zjistit co nejvíce informací o provedených vrtech.</li> <li>- Ing. Pniak požaduje upřesnit požadavek na úpravu naváděcího systému ze zásobníku prací.</li> <li>- Náklady na přemístění mycího centra k parkovišti odhaduje Ing. Pniak na 40 tis. Kč, předloží prezidiu k odsouhlasení.</li> <li>- Je potřeba dokončit úpravy přístupu ke kašně, dosypat, srovnat. Bude provedena urgence u firmy Fichna a Hudeczek.</li> <li>- Ing. Pniak navrhuje doplnit komisi pro hřiště o výkonnostního hráče s handicapem blízko 0. Je dohodnuto přizvat takového hráče na jednání, kde by jeho přítomnost byla potřebná.</li> <li>- Tomáš Moučka přednesl několik připomínek a námětů, které zatím nebyly dále diskutovány: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pochvala za aktuální stav hřiště</li> <li>• Nedostatečně označené drop zóny na jamkách 1 a 12</li> <li>• Neposečená vysoká tráva kolem vrby v dopadové zóně drajvů na jamce č. 1</li> <li>• Hodně poškozená spojovací cesta mezi greenem 1 a odpalištěm 2</li> <li>• Nevysekaná tráva a plevel kolem rododendronů pod bílým odpalištěm jamky č. 3</li> <li>• Vyvážení písku po uhrabání bankrů (např. u greenu 4 vlevo)</li> <li>• Vyklizení tlejícího listí z břehu jezírka na jamce č. 7</li> <li>• Vysečení kopřiv na břehu naproti bílého odpaliště na jamce č. 9 a</li> </ul> </li> </ul>	<p>Pniak</p> <p>Vitt</p> <p>Vitt</p> <p>Vitt</p>	<p>22.7. 2021</p> <p>22.7. 2021</p> <p>22.7. 2021</p> <p>22.7. 2021</p>

	<p>náletových olší na břehu ostrůvku před bílými kameny na jamce č. 11</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Řešit trávu uježděnou pracovními stroji nad greenem jamky č. 14</li> <li>• Scházející nádoby na zlomená týčka</li> <li>• Náhrada (příp. odstranění) rozpadajících se laviček</li> <li>• Neupravené bankry po deštích</li> <li>• Využívání celé plochy odpališť pro umístování kamenů</li> <li>• Větší cit při pojíždění strojů v blízkosti greenů zejména při podmočené půdě</li> <li>• Úklid posečené vysoké trávy v blízkosti odpališť</li> <li>• Oprava sítě na cvičném odpališti u rybníku</li> <li>• Přemístění výstražné tabule pro návštěvníky parku na cestě kolem Mléčnice blíže k odpalištím</li> </ul>		
	<p>Příští jednání komise pro hřiště se uskuteční dne 22.7. 2021 od 13 hod. v klubovně.</p> <p>Zapsal Robert Vitt</p>		

	<p><u>Zásobník prací</u></p> <p>Zřídit plochu pro předpěstování trávniku mezi jamkami 8 a 9  Dokončit úpravu koruny ohradní zdi podél ulice Sokolské – nasypat zeminu a osít travním semenem  Upravit naváděcí systém na hřišti  Připravit skládku sypkých materiálu v prostoru rozcestí cest k hangáru a k Ostravské bráně – odvodnění, zpevnění, případně najít jiné vhodné místo  Vybudovat nové mistrovské pánské odpaliště na jamce č. 10  Vytvořit mycí koutek u parkoviště (přivést vodu, přemístit koryto a kompresor  Opravit upadlé okraje odpališť – jamky 7, 8  Opravit pánské odpaliště jamky č. 14  Vybudovat nové mistrovské dámské odpaliště na jamce č. 14  Odvodnit mokřiny – jamka č. 3 na pravé straně před cestou  – jamka č. 5 na pravé straně na kopci  – jamka č. 6 vpravo před a vedle greenu  – jamka č. 7 vpravo vedle odpališť  – jamka č. 8 v okolí dámského odpaliště  vlevo od ferveje před duby  vpravo před greenem  – jamka č. 12 vlevo vedle greenu  – jamka č. 13 před greenem  – jamka č. 14 fervej a semirough vlevo</p>		
--	--	--	--

	<p>Příprava na přemístění hřiště na naše pozemky</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odstranit pařezy na budoucí ferveji jamky č. 17</li> <li>- srovnat plochy fervejí budoucích jamek č. 13, 16 a 17</li> <li>- navézt zeminu do prostoru greenů budoucích jamek č. 2, 13, 16 a 17</li> </ul> <p>Obnovit značení parkovacích míst na parkovišti u Krušovic</p> <p>Úpravy bankrů - je dohodnuto, že vysoké stěny bankrů budou řešeny plynulým spádem s ponecháním jen nezbytné hrany 10 – 20 cm. Bunkry na jednotlivých jamkách pak upravit následovně:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jamka č. 3 – bankr odsunout od greenu</li> <li>- jamka č. 4 – levý bankr spustit před green</li> <li>- jamka č. 8 – bankr vpravo na 50 m před greenem předělat a přidat směrem ke greenu další dva bankry v ustupující řadě</li> <li>- jamka č. 11 – bankr vpravo za greenem posunout dál od greenu</li> </ul> <p>Realizace nové jamky číslo 16</p>		
--	---	--	--