

4/2021	Zápis z jednání Komise pro hřiště PGOV	19.8. 2021	
Přítomni: Ing. Václav Kulich, Jiří Maglen, Robert Vitt, Mirek Juhaniak			
bod č.	předmět jednání	zodpovědný	termín
1	<p><u>Kontrola úkolů z minulých jednání</u></p> <p><i>Koupit vřetenové čerpadlo do vrtu (110 mm, 3") pro možnost využití vrtu pro napouštění kašny. Bude potřeba zajistit několikahodinové odčerpávání vody z vrtu kvůli odkalení a následně odebrat vzorek vody k chemickému rozboru.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Čerpadlo bylo zakoupeno, úkol vyčištění vrtu trvá.</li> <li>- Vzhledem k potřebě určení případných filtrů pro kašnu je potřeba mít k dispozici rozbor vody z vrtu</li> <li>- Čerpadlo zůstalo při vytahování z vrtu zaklíněné a nedá se s ním pohnout. Pokusíme se ho vyprostit pomocí bagru nebo hydraulické ruky. Pokud se to nepodaří, bude se muset zřídit nový vrt, který by však měl mít větší průměr.</li> <li>- Pro vytažení čerpadla zkusit napouštět do vrtu vodu.</li> <li>- Čerpadlo je vytaženo, je však poškozený kabel, oprava může být problematická vzhledem k tomu, že spojení bude ve vodě. Je doporučeno koupit nové čerpadlo.</li> <li>- Úkol trvá – vzhledem k tomu, že na základě provedení rozboru vody z vrtu bude možná potřeba navrhnout a zrealizovat její další úpravu v armaturní šachtě, je nutné zahájit čerpání co možná nejdříve.</li> <li>- Čerpání bylo obnoveno novým čerpadlem, nicméně po celou dobu provozu bylo čerpáno velké množství písku, až se nakonec čerpadlo zastavilo. Momentálně je vrt nepoužitelný.</li> <li>- Bude potřeba konzultovat další řešení s odborníky, např. s Ing. Bradáčem.</li> <li>- Splněno. Díky Ing. Bradáčovi byl proveden nový vrt opatřený textilií proti pronikání písku. Bylo zakoupeno vřetenové čerpadlo a bude zahájeno zkušební čerpání. Pokud bude čerpaná voda bez písku, bude vrt připraven k využití pro napouštění kašny.</li> <li>- Po několikahodinovém čerpání byla voda z druhého vrtu vyčerpaná, přičemž došlo opět k čerpání písku. Celou problematiku bude potřeba řešit znovu, nejlépe za účasti Ing. Bradáče.</li> <li>- Dva odborníci z geologických firem se nezávisle na sobě shodli, že je třeba pokračovat v čerpání (šnekovým čerpadlem) a že by se vrt měl po nějaké době vyčistit. Budeme pokračovat v konzultacích.</li> <li>- Je dohodnuto, že zkusíme zjistit možnost instalace čerpadla se sáním vody z rybníku (kontakt vodaře)</li> <li>- Oslovený vodař předloží nabídku, předběžně odhaduje celou realizaci na cca 60 tis. Kč. Úkol splněn.</li> <li>- <b>Čekáme na nabídku.</b></li> <li>- <b>Nabídka byla urgována.</b></li> </ul> <p><i>Zkonzultovat možnosti zajištění ochrany zrestaurovaných památek v parku.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Splněno, když pomíneme ohrazení památek elektrickým ohradníkem, je jediná</li> </ul>	Čuraj	24.6. 2021

	<p>reálná možnost instalace kamerového systému. Je možnost zajištění tohoto systému ve spolupráci s obcí. Prezidium rozhodne o počtu kamer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rozhodnutí prezidia bude uskutečněno až po kompletní přípravě systému ze strany obce.</li> <li>- Pořízení kamer(y) bude projednávat prezidium v době instalace obecního kamerového systému. Kamery mají být bezdrátové, cena 1 ks cca 8 tis. Kč.</li> <li>- Obec zatím kamery neinstaluje, je potřeba sledovat přípravy na instalaci systému v obci.</li> <li>- Montáž kamer v obci byla zahájena, po jejím dokončení budeme moci zahájit Instalaci.</li> <li>- Provéřit aktuální možnost instalace kamery u Neptunovy kašny, příp. i u Kančí brány. Současně byla diskutována potřeba dalších opatření k zamezení vstupu do prostoru kašny a jejímu poškození (ohrazení, plůtek) – zatím bez shody.</li> <li>- Úkol splněn, kamera je k dispozici, pokud budeme chtít přenos na webové stránky, bude muset být napojena na rozvod elektro. Umístění kamery bylo určeno přímo na místě na strom před kašnou.</li> <li>- <b>Čeká se na instalaci (Paskuda)</b></li> <li>- <b>Instalace je dohodnuta, měla by proběhnout v příštím týdnu.</b></li> </ul> <p><i>Zkontrolovat vysazené stromy a případně odstranit bambusové výstupy. Současně pak odstranit opěrné kůly u uschlých stromů k dalšímu použití.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Úkol trvá. Suché stromky je potřeba vytáhnout ze země, rovněž je potřeba zkontrolovat a případně odstranit opěrné kůly u dřívě vysazených stromů.</b></li> </ul> <p><i>Upozornit vlastníka pozemku na riziko pádu suchých větví lípy napravo od greenu jamky č. 18.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Úkol trvá</b></li> <li>- <b>Úkol splněn, MUDr. Krčmář nás odkázal na znění smlouvy o pronájmu pozemku, kde je starost o stromy v okolí hracích ploch delegována na TJ.</b></li> </ul> <p><i>Připravit věcný návrh reklamace trvalé vlhkosti ve skladu (bunkru) u terasy.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Úkol trvá</b></li> </ul> <p><i>Uplatnit reklamaci u zhotovitele – Beskydské stavební a.s.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Úkol trvá</b></li> </ul>	<p>Pniak</p> <p>Čuraj</p> <p>Pniak</p> <p>Vitt</p> <p>Pniak</p>	<p>24.6. 2021</p> <p>24.6. 2021</p> <p>22.7. 2021</p> <p>31.7. 2021</p> <p>15.8. 2021</p>
<p>2</p>	<p><u>Informace</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dne 15.7. 2021 proběhla veřejnosprávní kontrola Centra pro regionální rozvoj (CRR) projektu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Na základě zaslaného oznámení o ukončení kontroly byla naše Zpráva o realizaci dílčí části projektu schválena bez výhrad a předložené výdaje byly schváleny v plně výši.</li> <li>- V rámci předváděcí akce bylo provedeno vyčištění plochy v okolí pánských odpališť na jamce č. 15 od plevelů a nárůstů pomocí přídavného zařízení ke stroji Ventrac. Vzhledem ke způsobu práce a potřebnému času se toto zařízení jeví jako velmi užitečné pro naše potřeby, zejména s ohledem na havarijní stav našich</li> </ul>		

	současných strojů určených pro tento účel.		
3	<p><u>Ostatní</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Členové komise probrali situaci kolem zdroje závlahové vody pro hřiště. Poté, co se zástupci MSK vyjádřili o nemožnosti jakýkoliv úprav Evelinina jezera vzhledem k výskytu chráněné rostliny Kotvice, budeme pravděpodobně hledat jinou variantu pro zásobní nádrž. Mimo vybudování nové nádrže (zřejmě u ČOV), je ještě možnost využití Neptuna. Toto řešení by ale asi nebylo nadšeně přijato památkáři. Tento problém bude potřeba i nadále řešit.</li> <li>- V rámci snahy o vybudování nové jamky č. 16 je potřeba jednak zjistit možné náklady na zemní práce (bagr + auto) a možnost realizace následně projednat na prezidiu klubu.</li> </ul>	Kulich Vitt	15.9. 2021 Dle textu
	<p>Příští jednání komise pro hřiště se uskuteční dne 15.9. 2021 od 13 hod. v klubovně.</p> <p>Zapsal Robert Vitt</p>		

	<p><u>Zásobník prací</u></p> <p>Zřídit plochu pro předpěstování trávníku mezi jamkami 8 a 9  Dokončit úpravu koruny ohradní zdi podél ulice Sokolské – nasypat zeminu a osít travním semenem  Upravit naváděcí systém na hřišti  Připravit skládku sypkých materiálu v prostoru rozcestí cest k hangáru a k Ostravské bráně – odvodnění, zpevnění, případně najít jiné vhodné místo  Vybudovat nové mistrovské pánské odpaliště na jamce č. 10  Vytvořit mycí koutek u parkoviště (přivést vodu, přemístit koryto a kompresor)  Opravit upadlé okraje odpališť – jamky 7, 8  Opravit pánské odpaliště jamky č. 14  Vybudovat nové mistrovské dámské odpaliště na jamce č. 14  Odvodnit mokřiny – jamka č. 3 na pravé straně před cestou <ul style="list-style-type: none"> <li>– jamka č. 5 na pravé straně na kopci</li> <li>– jamka č. 6 vpravo před a vedle greenu</li> <li>– jamka č. 7 vpravo vedle odpališť</li> <li>– jamka č. 8 v okolí dámského odpaliště vlevo od ferveje před duby vpravo před greenem</li> </ul> </p>		
--	---	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- jamka č. 12 vlevo vedle greenu</li> <li>- jamka č. 13 před greenem</li> <li>- jamka č. 14 fervej a semirough vlevo</li> </ul> <p>Příprava na přemístění hřiště na naše pozemky</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odstranit pařezy na budoucí ferveji jamky č. 17</li> <li>- srovnat plochy fervejí budoucích jamek č. 13, 16 a 17</li> <li>- navézt zeminu do prostoru greenů budoucích jamek č. 2, 13, 16 a 17</li> </ul> <p>Obnovit značení parkovacích míst na parkovišti u Krušovic</p> <p>Úpravy bankrů - je dohodnuto, že vysoké stěny bankrů budou řešeny plynulým spádem s ponecháním jen nezbytné hrany 10 – 20 cm. Bunkry na jednotlivých jamkách pak upravit následovně:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jamka č. 3 – bankr odsunout od greenu</li> <li>- jamka č. 4 – levý bankr spustit před green</li> <li>- jamka č. 8 – bankr vpravo na 50 m před greenem předělat a přidat směrem ke greenu další dva bankry v ustupující řadě</li> <li>- jamka č. 11 – bankr vpravo za greenem posunout dál od greenu</li> </ul> <p>Realizace nové jamky číslo 16</p> <p>Opravit spojovací cestu mezi greenem 1 a odpalištěm 2</p> <p>Vyčistit břehy jezírka na jamce č. 7 od tlejícího listí</p> <p>Nahradit rozpadající se lavičky u odpališť jednotlivých jamek.</p>		
--	--	--	--